

Ficha Técnica

Rev.5 08/01/2023



FERROLIMP

Limpiador ácido para suciedad de origen mineral en equipos agrícolas

CARACTERÍSTICAS: Energico limpiador desoxidante y desincrustante para todo tipo de superficies metálicas. Elimina restos de oxido y restos calcáreos y demás suciedades que se acumulan regularmente durante los procesos de mecanización y montaje. Deja las superficies tratadas limpias y brillantes. Es desoxidante y pasivante, convirtiéndolo en un producto de grandes prestaciones. •Altamente concentrado. •Elimina suciedades de origen mineral (restos de cobre, azufre), corrosión, cal y cemento así como restos de grasa, restos de tierra y suciedades comunes. •Para la limpieza externa de áperos agrícolas, maquinaria agrícola, atomizadores, pulverizadores, cubas, boquillas y filtros. •Restaura el brillo en superficies de aluminio y acero inoxidable.

APLICACIONES: En todo tipo de talleres de mecanizado, navieras, construcción, mantenimiento industrial, estructuras metálicas. Madera poliéster etc, •Ayuda a la limpieza de los áperos de labranza y material agrícola y facilita la eliminación de suciedad posterior con cepillos •Desprende de manera rápida y eficaz suciedades altamente incrustadas.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
pH:	<1
Densidad:	1400 ± 0,020 g/mL

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes
Ácidos inorgánicos
Tensioactivos
Glicoles

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Usar guantes. Utilizar el producto puro o diluido dependiendo del grado de óxido o cal sobre la superficie a limpiar. Se puede aplicar por pulverizado, por inmersión, o por recirculación o con la ayuda de un trapo. Aclarar con abundante agua, secarlo totalmente con un trapo seco. Según el grado de suciedad puede diluirse en agua hasta un 10%.

Modo de empleo 1.- Eliminar los restos de suciedad mayores con cepillos. 2.- Dosificar con agua, según el grado de suciedad, desde puro hasta un 5% (1:20) en un aplicador resistente a ácidos. 3.- Pulverizar sobre la superficie a tratar y dejar actuar entre 10 y 30 minutos y aclarar con abundante agua a presión. En caso de suciedad extrema, repetir la operación

.La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.



DETERVAL CHEMICAL S.L C-K8 Nave 1 Pol.ind El Oliveral 46190 Ribarroja del Turia Valencia

Tel. 961 665 235 comercial@detervalchemical.com